

**AIB-VINÇOTTE BELGIUM association sans but lucratif**

Head office: Business Class Kantorenpark • Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde
tél +32 (0)2 674 57 11 • fax +32 (0)2 674 59 59 • tanktest@vincotte.be • www.vincotte.com

Registered office: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Numéro d'entreprise: BE 0402.726.875

Safety, quality and environmental services

Rapport: P011255911

Membre:

Personne à contacter: che. Lefebvre

V/référence:

Date de prestation: 31-10-2013

Lieu de prestation: Jan Ernst

Exécuté par: Jan Ernst

Actris

Mr Jackman

65 Bd Ansjeck

1000 Bruxelles

RAPPORT DE CONTRÔLE D'UN RÉSERVOIR DE MAZOUT DE CHAUFFAGE

LOCALISATION: accessible dans le garage

BASE DE NOTRE EXAMEN:

- ☐ Vlare II Chap. 5.17
☐ Arrêté du Gouvernement Wallon du 03/07/1997
☐ Arrêté du Gouvernement Wallon du 30/11/2000
☐ Arrêté du Gouvernement Wallon du 17/07/2003

☐ Vlare II Chap. 6.5

☒ demande du client

CARACTÉRISTIQUES DU RÉSERVOIR:

- ☒ Numéro: 130111 / 2013 ☐ Matière: acier double paroi ☐ Volume: 9500
☒ Paroi extérieure: ☒ visible ☐ non visible
☒ Date de mise en service ou contrôle précédent: / / 2013
☐ Permis d'exploitation réf.: date: / /, valable jusqu'au: / /

CONTRÔLES RÉALISÉS:

- ☐ Examen du rapport précédent
☒ Examen visuel de l'installation de stockage
☒ Contrôle du système d'avertissement ou du dispositif anti-débordement Sonde thermiques
☒ Contrôle de présence d'eau ou de boue dans le réservoir
☒ Contrôle du système de détection de fuites Sonde
☐ Contrôle de pollution à l'extérieur du réservoir
☐ Mesure de différence potentielle entre réservoir et sol
☐ Contrôle de la protection cathodique
☐ Examen de corrosivité du sol
- ☐ Epreuve d'étanchéité (Méthode U.S., AMV/30.06.95/1)
Appareil(s) utilisé(s):
☐ Type de récepteur:
☐ Type de sondes:
☐ db dans la phase liquide:
☐ db dans la phase gazeuse:
☒ Examen visuel de la paroi extérieure du réservoir
☐ Examen visuel de la paroi intérieure du réservoir
☐
☐

OBSERVATIONS: Il y a lieu de faire sortir la tuyauterie de ventilation du réservoir hors du bâtiment.

NOUS NE POUVONS PAS ÊTRE TENUS RESPONSABLE DES ÉVENTUELS DÉGÂTS CAUSÉS À VOTRE RÉSERVOIR QUI SONT DUS À UNE APPLICATION STRICTE DES IMPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES

CONCLUSION:

- ☒ Installation conforme (Vert). ☐ Installation à rendre conforme (Orange). ☐ Installation non conforme (Rouge).
☒ Prochain contrôle avant le: 31/10/2013

Nom et signature client

EMD
B.C.
AGR009

Pour le Directeur Général
L'inspecteur:

[Signature]